


De keuring is uitgevoerd door het SKL erkende keuringstation

Nummer 93
Naam ABEMEC Gemert
Adres Dintel 5, 5422 VT, GEMERT
 SKL keuring in opdracht van

Naam Rovers Loonbedrijf BV
Adres De Bunders 5, 5428 GC, Venhorst

Stickernummer 134562, Goedgekeurd
Gekeurd op 08-04-2019 door M.L.C. van Zutphen
Volgende keuring voor 08-04-2022

Handtekening


Merk, Type Agrifac, GE3933
Serienummer 762.07.108 **Bouwjaar** 2007
Nominale tankinhoud 3900 liter **Spuitboombreedte** 30 meter
Pompopbrengst 450 liter/min **Max. systeemdruk** 8 bar
Soort roerinrichting Hydraulisch en injector
Driftreducerend systeem Geen

A Lekkage

1. Lekkage tijdens stilstand	Goed
2. Lekkage tijdens werking (niet spuiten)	Goed
3. Lekkage tijdens werking (tijdens spuiten)	Goed
4. Spuiten op delen van de spuitmachine	Goed

B Spuitpomp

1. Capaciteit spuitpomp	Goed
2. Pulsaties in spuitdruk	Goed
3. Drukaccumulator	Goed

Gemeten pompcapaciteit: 430 l/min

Gemeten roercapaciteit: 352 l/min

C Roersysteem

1. Functioneren roersysteem	Goed
-----------------------------	------

D Spuitvloeiستoftank(s)

1. Deksel (aanwezigheid, conditie)	Goed
2. Vulzeef (aanwezigheid, conditie)	Goed
3. Vulinstallatie (werking)	Goed
4. Drukcompensatie in tank (tankontluchting)	Goed
5. Aanduiding tankinhoud	Goed
6. Lediging spuittank	Goed
7. Vullen spuittank	Goed
8. Spoelinstallatie lege verpakkingen	Goed
9. Functioneren reinigingssysteem	Goed

E Meet-, regel- en controle systemen

1. Toestand en functioneren bedieningsorganen	Goed
2. Bereikbaarheid bedieningsorganen	Goed
3. Werking sectiekransen	Goed
4. Nauwkeurigheid andere meet- en regelsystemen	Goed
5. Werking drukregelaar	Goed

F Manometer(s)

1. Aanwezigheid	Goed
2. Diameter analoge manometer	Goed
3. Schaalindeling analoge manometer	Goed
4. Afleesbaarheid	Goed
5. Nauwkeurigheid	Goed

G Drukregistratievoorziening

1. Algemeen (Opstarten/uitzetten, Registratie, Indicatie inwerking, Correcte montage)	N.v.t.
2. Display (Afleesbaarheid, Uiterlijke toestand, Aansluiting/bedrading)	N.v.t.
3. Nauwkeurigheid	N.v.t.
4. Registratie van de gemeten waarden in de DRV (Registratie, Geheugen)	N.v.t.

H Doseersystemen (middeleninjectie)

1. Lekkage water of chemicaliën	N.v.t.
2. Geen terugstroming water of chemicaliën	N.v.t.
3. Aanwezigheid mix voorziening	N.v.t.
4. Nauwkeurigheid instelling	N.v.t.

I Slangen en leidingen (incl. koppelingen)

1. Verbindingen	Goed
2. Geknikt	Goed
3. Insnijdingen	Goed
4. Beschadigingen	Goed

J Filtering

1. Aanwezigheid filters	Goed
2. Conditie filterelementen	Goed
3. Maaswijdte filterelementen	Goed
4. Controlemogelijkheid filterelementen	Goed
5. Verwisselbaarheid filterelementen	Goed

K Spuitboom/bevestiging spuitdoppen

1. Stabiliteit spuitboom in horizontaal vlak	Goed
2. Obstakelbeveiliging	Goed
3. Onderlinge afstand spuitdoppen	Goed
4. Oriëntatie spuitdoppen	Goed
5. Hoogteverschil (verticale afwijking)	Goed
6. Afwijkingen in horizontaal vlak	Goed
7. Voorkomen van schade aan spuitdoppen	Goed
8. Hoogteverstelling	Goed

Min. spuitboomhoogte: 50 cm

9. Demping, balanceren en stabilisatie in het verticale vlak	Goed
10. Drukcompensatie	Goed
11. Drukval tussen manometer en spuitleiding	Goed

L Spuitdoppen

1. Gelijkvormigheid	Goed
2. Nadruppelen	Goed
3. Dwarsverdeling	Goed
4. Kantdoppen	Goed

M Driftreducerend systeem

1. Conditie	N.v.t.
2. Functioneren	N.v.t.
3. Instelmogelijkheden	N.v.t.

Metingen aan manometers en/of druksensoren

Type: Manometer vloeistof

Manometer-waarde	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
Calibratie-waarde	0.9	1.8	2.8	3.6	4.8	5.9	6.8	7.8
Verschil	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2

Doppen

Nr.	Omschrijving	Resultaat	Merk, type, tophoek / afgiftecode	Testhoogte	Testdruk
1	Luchtinjectie spleetdop	Goedgekeurd	Lechler, ID3, 120 / 03	50 cm	4 bar



KEURINGSRAPPORT VELDSPUITEN VOLGENS NEN-EN-ISO 16122:2 (2015)

Agro Businesspark 24, 6708PW Wageningen Tel: 0317-479706 E-mail: info@sklkeuring.nl Internet: www.sklkeuring.nl

Kantdoppen

Nr.	Omschrijving	Resultaat	Merk, type, tophoek / afgiftecode	Montage	Spuitbeeld
1	Luchtinjectie spleetdop	Goedgekeurd	Lechler, IDKS, 80 / 03	Goed	Goed

De keuring is uitgevoerd door het SKL erkende keuringstation


Nummer 93
Naam ABEMEC Gemert
Adres Dintel 5, 5422 VT, GEMERT

SKL keuring in opdracht van

Naam Rovers loonbedrijf
Adres Arendnest 14, 5428 GC, Boekel

Stickernummer 134563 , Goedgekeurd
Gekeurd op 08-04-2019 door M.L.C. van Zutphen
Volgende keuring voor 08-04-2022

Handtekening



Merk, Type Agrifac, GNS 5833
Serienummer 74707327 **Bouwjaar** 2007
Nominale tankinhoud 5800 liter **Spuitboom breedte** 33 meter
Pompopbrengst 452 liter/min **Max. systeemdruk** 20 bar
Soort roerinrichting Hydraulisch en injector
Driftreducerend systeem Geen

A Lekkage

1. Lekkage tijdens stilstand	Goed
2. Lekkage tijdens werking (niet spuiten)	Goed
3. Lekkage tijdens werking (tijdens spuiten)	Goed
4. Spuiten op delen van de spuitmachine	Goed

B Spuitpomp

1. Capaciteit spuitpomp	Goed
2. Pulsaties in spuitdruk	Goed
3. Drukaccumulator	Goed

Gemeten pompcapaciteit: 438 l/min

Gemeten roercapaciteit: 336 l/min

C Roersysteem

1. Functioneren roersysteem	Goed
-----------------------------	------

D Spuitvloeistoftank(s)

1. Deksel (aanwezigheid, conditie)	Goed
2. Vulzeef (aanwezigheid, conditie)	Goed
3. Vulinstallatie (werking)	Goed
4. Drukcompensatie in tank (tankontluchting)	Goed
5. Aanduiding tankinhoud	Goed
6. Lediging spuittank	Goed
7. Vullen spuittank	Goed
8. Spoelinstallatie lege verpakkingen	Goed
9. Functioneren reinigingssysteem	Goed

E Meet-, regel- en controle systemen

1. Toestand en functioneren bedieningsorganen	Goed
2. Bereikbaarheid bedieningsorganen	Goed
3. Werking sectiekransen	Goed
4. Nauwkeurigheid andere meet- en regelsystemen	Goed
5. Werking drukregelaar	Goed

F Manometer(s)

1. Aanwezigheid	Goed
2. Diameter analoge manometer	Goed
3. Schaalindeling analoge manometer	Goed
4. Afleesbaarheid	Goed
5. Nauwkeurigheid	Goed

G Drukregistratievoorziening

1. Algemeen (Opstarten/uitzetten, Registratie, Indicatie inwerking, Correcte montage)	N.v.t.
2. Display (Afleesbaarheid, Uiterlijke toestand, Aansluiting/bedrading)	N.v.t.
3. Nauwkeurigheid	N.v.t.
4. Registratie van de gemeten waarden in de DRV (Registratie, Geheugen)	N.v.t.

Metingen aan manometers en/of druksensoren

Type: Manometer vloeistof

Manometer-waarde	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
Calibratie-waarde	0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9
Verskil	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Doppen

Nr.	Omschrijving	Resultaat	Merk, type, tophoek / afgifcode	Testhoogte	Testdruk
1	Luchtinjectie spleetdop	Goedgekeurd	Agrotop, Airmix, 110 / 04	55 cm	4 bar
2	Luchtinjectie spleetdop	Goedgekeurd	Agrotop, Airmix, 110 / 025	55 cm	4 bar
3	Luchtinjectie spleetdop	Goedgekeurd	Lechler, ID3, 120 / 03	50 cm	4 bar

Het besluit tot goed- of afkeur van de machine is te beschouwen als een beschikking namens de voorzitter van de SKI

Stickernummer 134563



KEURINGSRAPPORT VELDSPUITEN VOLGENS NEN-EN-ISO 16122:2 (2015)

Agro Businesspark 24, 6708PW Wageningen Tel: 0317-479706 E-mail: info@sklkeuring.nl Internet: www.sklkeuring.nl

Kantdoppen

Nr.	Omschrijving	Resultaat	Merk, type, tophoek / afgiftecode	Montage	Spuitbeeld
1	Luchtinjectie spleetdop	Goedgekeurd	Agrotop, Airmix OC, 80 / 025	Goed	Goed